

Intézmény neve	Elérhetőség	Cím
Léker City Center	Telefon: +36 96 512-550, Fax: +36 96 512-560 E-mail: info@leker.hu	9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
ÉPÜLET KORÜLI KÖRNYEZET		
PARKOLÓ		
Akadálymentes parkolók száma	_____	5 db • min. minden megkezdett 50 parkolóhelyből 1 db
Akadálymentes parkolók szélessége	_____	3,5 m • minimum 3,5 m kötelek edési sávval együtt
Akadálymentes parkolók jelölése	feFestéssel	
Építménytől való távolság		
Busz részére megállási lehetőség	IGEN	• az épület bejáratától mért távolság <50 m
JÁRDÁK GYALOGUTAK		
Szélesség	_____	3 m • minimum 1,20 m
Felület	csiszásmentes / egyenletes	
Vezetősáv		
szőnyeg és felületben elterő	IGEN	
Járda síján akadályok	NEM	
Járda főli bonyolító ill. legó akadályok	NEM	
szabad behágasság min. 2,20 m	IGEN	
Utcai tartozékok	nincs	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
MEGKÖZELÍTÉS		
RÁMPA		
Szánkületesség, lejtés	_____	75 cm
17,5 cm szánkületesség felett 5%	_____	120 cm • minimum 1,20 m
Szabad szélesség	_____	120 cm • minimum 1,20 m
Járófelület	csiszásmentes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Meghód. kerékvázaó segély	NEM	
járófelületről a legutolsó megakadályozott	IGEN	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
LÉPCSŐ		
Szánkületesség	_____	10 cm
minimum 3 felfelé	IGEN	
Szabad szélesség	_____	450 cm • minimum 1,20 m, lejtés <5%
Lépcsők mérete	_____	12 cm
felkötőmagasság 15 cm	_____	
Lépcsőlap profil (ortókialakítás)	egyenletes	
Korlát	NEM	
kétsoros kialakítás	NEM	
rámpa mindkét oldalán	NEM	
kontrasztos	NEM	
BEJÁRAT		
Akadálymentes megközelítés	IGEN	• az aító mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
Szabad szélesség	_____	200 cm
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm	IGEN	
AJÁRUP		
üvegezővel ellátott	IGEN	
aló része védelemmel ellátott	NEM	
kilincszerkezet 0,90-1,10m magasságban	IGEN	
Jelölések, információk		
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap	NEM	
üvegezett felületek érzékelhetőek	NEM	
helyiség funkciójelölése sáfránssal, Braille felirattal	NEM	
SZÉLFÜGŐ		
Mérete	_____	6 m ² • minimum 1,50x1,50m szabad alapterület
Berendezések kezelhetősége		
tapintható, elgázoló sávba	NEM	
megfelelő megvilágítás, jó akusztika	IGEN	
BELSŐ KÖZLEKEDÉS		
FOLYOSÓK		
Szabad szélesség és magasság	_____	2,5m szélesség és 4m behágasság • min. 1,20 m szélesség és 2,20m behágasság
Járófelület	egyenletes	
vezetősáv kialakított	NEM	
Belgő ill. legó akadályok	nincs	• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szűkítheti le
akadályok megkülönböztetés	NEM	
Megfordulási lehetőség	IGEN	
a folyosón a megfordulási lehetőség biztosított	IGEN	
Tájékozódás		
rámptábla, tájékoztató táblák	NEM	
illítható, logikus alaprág	IGEN	
funkciók jelölése	IGEN	
FELVONÓK		
Felvonó megközelíthetősége	IGEN	
Fülke mérete	_____	90x130 • minimum 1,10x1,40m
Liftajtó mérete	_____	95 cm • minimum 0,85 m
Kézelőeszközök, információ	_____	90 cm
lítható, hallható, tapintható információ	Jó	
BELSŐ HELYSÉGEK		
PADLÓBÜRÖKLATOK		
Biztonság	csiszásmentes	
Tájékozódás	NEM	
tűkरोódsmentes	NEM	
vezetősávok kialakítása	NEM	
WC-MOSDÓ		
Kialakítása, mennyisége	_____	1 db • épületszint akadálymentes használatához min. 1 db
folyosóról önállóan nyíló	IGEN	
Helyiségméret	_____	2x2 m
megfordulási biztosított	IGEN	
WC csigase		
szemből és oldalról megközelíthető	IGEN	
magastott	NEM	
Mosdó		
konkrív peremkialakítás	IGEN	
térdszabad kialakítás (min. 0,85m magasságban)	IGEN	
Kapaszkodók		
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható	IGEN	
0,75m magasságban	IGEN	
ÜGYFELSZOLGÁLAT		
Pult megközelítése		
akadálymentes, jól meghatározott útvonal	IGEN	
Pult előtt szabad hely	_____	2M
min. 90 cm szélességű szabad sáv a pult előtt	IGEN	
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz	IGEN	
Pult kialakítása		
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm	NEM	
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m	IGEN	
pult szélessége min. 50 cm	NEM	
térdszabad kialakítás	NEM	
Várakozási lehetőség		
kerékszekék számára hely	IGEN	
vakvezető kutyra számára hely	IGEN	
jól megvilágított környezet	IGEN	
csendes környezet	NEM	
Automáták		
NINCS		
Kommunikáció		
ügyintéző arca jól megvilágított	NEM	
ügyintéző személye jól látható	NEM	
indukciós harokertető berendezés biztosított	NEM	
Egyéb Fejlesztések		
WC-ben domított tűkör. Az épületben található kávézóhoz kávézógló személyzet segít		